

Fuskbyggen och eldfarliga hus

2019-09-15



”Genom slav såväl å hrr byggmästares sida som af vederbörande besiktningsmän och stadens byggnadsnämnd hafva på senaste tiden uppförts flera hus så bristfälligt att stor eldfara förelegat.

I strid mot byggnadsordningens föreskrifter hafva träbjelkar utan några fodermurar dragits omedelbart intill skorstenspipor, med påföljd att hotande eldsvådetillbud uppstått. I höst ha två sådana fall inträffat.

I ett af dessa fall kan tyvärr lagens arm ej träffa den försumlige byggmästaren, enär han för mer än tio år sedan sålt huset, hvadan prescriptionstiden för åtal mot honom redan är ute.

I denna vecka yppade sig ett hotande tillbud till eldsvåda i huset n:r 7 vid *Vasagatan* (rättelse i följande dags tidning, skall vara nr 7 vid *Vasaplatsen*), för ett år sedan uppfördt af byggmästare O. A. Burman. Elden släcktes raskt af brandmästaren och ett par brandkarlar.

Skorstensfejaremästare Johansson, som äfven eftertelefonerades, undersökte noggrannt skorstenspipan och fann då bjelkarna utan fodermurar. Under soteld skulle lätt nog eld kunna på en gång utbryta i husets alla våningar på grund af detta byggmästarens oförlåtliga slarf.

Poliskammaren har nu förordnat om extra brandsyn och anmält saken för byggnadsnämnden.

Under den lifliga byggnadsverksamhet som nu är rådande är en noggrann tillsyn från vederbörandes sida i högsta grad af nöden.

Hrr byggmästare uppföra på spekulation med svindlande fart väldiga palats, å hvilka mureriarbetarne ha ackordsarbete, Är tillsynen här bristfällig, blir arbetet också därefter.

Vi skola återkomma till ämnet.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 14 oktober 1898)

Bilden är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, [Carlotta](#): Sträckningsbild Vasagatan sett från Kungssportsavenyn.